

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年10月	TPG-NKR85AN	高所作業車	NKR85-7066684
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
47,595km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																								
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																								
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																									
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																									
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																									
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 75L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 75L			
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	/																															
パワステ	◎																															
ハンドル	○	擦れ																														
燃料タンク	◎	スチール 75L																														
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/										
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	/																															
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板															
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/	鉄板																														
ターボ	◎		バックカメラ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/	
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	◎																															
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
リターダ	/																															
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態			キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	点傷有													
外装状態																																
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																													
有	確認済	無	点傷有																													
			タコグラフ	/																												

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本(1本キーレス付)、収納BOXキー2本。
記録簿 有 (R4/10~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
9	9	9	9	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			6	-	スペア	205/85R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SB10A 「779178」	平成29年9月
【備考】作業床高さ9.7m。アワメーター3535.8h。作業灯1ヶ。バケット部電源取り出しロコンセント。サーキットブレーカー。バケット横載荷重200kg。ブーム3段。後方格納式。電源入ロプラグ(100V)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ