

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	令和 1年1月	2KG-XZU730	キャリアカー	XZU730-0002647
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
151,207km	180PS/132KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	DPD NOXセンサー	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	○	残量少ない クラッチ切れが悪い。	床材質	/	鉄板	オイル漏れ	◎	
異音	◎		上物仕様			デフロック	/	
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態			
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ汚れ。
スマートキー2ヶ 燃料タンクキー2本
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
キャリアカー	細谷車体工業	30-014 「09669」	平成30年11月
【備考】 2台積み。ウィンチ用ラジコン付。作業灯2ヶ。セットボルト1ヶ欠品。ゲート先端ローラー2ヶ欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ