

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年5月	2PG-FEBSO	平ボディ	FEBSO-580163
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
81.270km	175PS/129KW	A/T デュオニク 6速	ハキューム	長: 5,010 mm 幅: 1,995 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後: 左割れ 前右ハウジング内水入り
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	ディスクブレーキ摩耗 インジケーター点灯 SAM警告表示点灯			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	エアサス	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			ハンドル	◎	擦れ
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	/		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 ボディ床板 割れ・穴あき ボディ看板消しペンキ跡
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個
 記録簿 有 (R4/5~R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			215/70R17.5	215/70R17.5		
-	-			-	-		
8	8	9	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		7	-	スペア		215/70R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「5G2N 207R」	令和 2年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド11対/リヤ3ヶ所 作業灯2個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ