

| 車両情報      |             |             |        |   |
|-----------|-------------|-------------|--------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状     | 車台番号  |
| いすゞ       | 平成21年10月    | PKG-FRR90S2 | クレーン付平 | FRR90-7015856                               |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ   | ボディ内寸                                       |
| 137.773km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア     | 長: 5,180 mm 幅: 2,130 mm<br>高: 400 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係      |    |                     | キャビン   |    |                  |
|-------|----|----|-----------|----|---------------------|--------|----|------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態                  | 点検項目   | 結果 | 状態               |
| 異音    | ◎  |    | エアコン      | ○  | 風が弱い、運転席吹き出し口破損     | シート    | ○  | 破れ、へたり、擦れ、汚れ     |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター     | ◎  |                     | ヘッドライト | ○  | HIDレンズ曇り         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター   | ◎  |                     | ウィンカー  | ○  | 左前レンズ欠け          |
| 水混入   | ◎  |    | P/W (運転席) | ◎  |                     | ワイパー   | ◎  |                  |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W (助手席) | ◎  |                     | ミラー    | ○  | 左ミラーキャップ欠損、カバー擦れ |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置    | ◎  |                     |        |    |                  |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 異常ランプ     | ◎  |                     |        |    |                  |
| 排気    | ◎  |    | オーディオ     | ◎  |                     |        |    |                  |
| マフラー  | ◎  |    | バックカメラ    | /  |                     |        |    |                  |
| ターボ   | ◎  |    | 電格ミラー     | ◎  |                     |        |    |                  |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |           |    |                     |        |    |                  |
| ミッション |    |    | 上物仕様      |    |                     | 走行関係   |    |                  |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態                  | 点検項目   | 結果 | 状態               |
| ギア鳴き  | ◎  |    | ETC       | ○  | 標準アンテナブラケット破損(動作OK) | リーフサス  | ◎  |                  |
| ギア抜け  | ◎  |    | タコグラフ     | /  |                     | エアサス   | /  |                  |
| クラッチ  | ◎  |    |           |    |                     | パワステ   | ◎  |                  |
| 異音    | ◎  |    |           |    |                     | ハンドル   | ○  | 擦れ               |
| オイル漏れ | ◎  |    |           |    |                     | 燃料タンク  | ◎  | スチール100L         |
| リターダ  | /  |    |           |    |                     |        |    |                  |
| 上物仕様  |    |    | デフ        |    |                     |        |    |                  |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態                  |        |    |                  |
| 床材質   | /  | 木材 |           |    |                     | 異音     | ◎  |                  |
|       |    |    |           |    |                     | オイル漏れ  | ◎  |                  |
|       |    |    |           |    |                     | デフロック  | /  |                  |

特記事項 エンジンキー2本、室内汚れ、キャビンルーフ左後ろ凹み、助手席バイザー欠け、外装コンクリート汚れ、※86590Km時T/M O/H(記録簿有)  
記録簿 有(H22/4~R2/7)





| タイヤ残量  |    |   |   |
|--------|----|---|---|
| 単位: mm |    |   |   |
| 11     | 11 |   |   |
| -      | -  |   |   |
| 11     | 10 | 6 | 5 |
| -      | -  | - | - |
| スペア    | -  | - |   |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |             |             |
| -           | -           |             |             |
| 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| -           | -           | -           | -           |
| スペア         | -           | -           |             |

素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠

| 上物仕様  |      |                 |          |
|---|------|-----------------|----------|
| 上物名   | メーカー | 型式「製造番号」        | 年式       |
| 平ボディ  | パプコ  | 「9RMC7K」        | 平成21年    |
| 【備考】コーションプレート無し(保証書有り)、ロープフック左右11対後ろ3ヶ、ロープ穴左右5対後ろ2ヶ、前立て左側破損、前立て曲り、床板浮き、根太食い込み有り |      |                 |          |
| クレーン/クレーン   | タダノ  | ZE303HR「ES7372」 | 平成21年10月 |
| 【備考】3段ブーム、フックイン、吊り上げ荷重2.93t、ラジコン付き  |      |                 |          |
| 【備考】  |      |                 |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】