

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	TKG-FC9JKAA	冷凍バン	FC9JKA-23818
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
481,942km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,340 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,100 mm 門高: 1,930 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																									
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																							
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																																							
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																							
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																								
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																								
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																								
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/	
走行関係																																															
点検項目	結果	状態																																													
リーフサス	◎																																														
エアサス	/																																														
パワステ	◎																																														
ハンドル	○	擦れ																																													
燃料タンク	◎	スチール 100L																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ						点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																												
デフ																																															
点検項目	結果	状態																																													
異音	◎																																														
オイル漏れ	◎																																														
デフロック	/																																														
排気	◎		異常ランプ	◎		バックカメラ	◎	カラー																																							
マフラー	◎		オーディオ	◎		電格ミラー	◎																																								
ターボ	◎		ETC	/		ETC	/																																								
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		床材質	/	アルミ 縞板																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 縞板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 縞板									
ミッション																																															
点検項目	結果	状態																																													
ギア鳴き	◎																																														
ギア抜け	◎																																														
クラッチ	◎																																														
異音	◎																																														
オイル漏れ	◎																																														
リターダ	/																																														
上物仕様																																															
点検項目	結果	状態																																													
床材質	/	アルミ 縞板																																													

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、インパネポケット欠品、R5.8/23、452760km時クラッチオーバーホール済み（記録簿あり）。
エンジンキー3本、ボディキー3本、燃料タンクキー2本。
記録簿 有 (R2/9~R6/6)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	6		
—	—		
4	5	5	5
—	—	—	—
スペア		13	—





タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V227B32」	平成29年

【備考】 断熱材: サイド75mmリヤ75mm、ラッシングレール2段、水抜き穴前方1対、左サイド扉（スライド式）庫内灯3ヶ、間仕切り付。

【備考】 2エバ、リヤエバ内寸高さ1970mm。 -32℃設定 +26.0℃ → -1.5℃ (1h) 確認。稼動時間7491h。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			