

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年7月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7009333
走行	馬力	シフト		ブレーキ
771,664km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア-
				長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 右ミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	「IESC非作動」警告表示	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		デフ			異音	◎	
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
異音	◎		デフロック			デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							




特記事項 右サイドバンパー上段欠品
キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー2本 ボディキー1本
記録簿 有 (H30/9、R1/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	4	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	6	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DML (D-LWCMLGOT009775B) [W9DC502]	平成26年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 引出しフック9対 庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ