

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年2月	QKG-FK72FZ	クレーン付平	FK72FZ-580035
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
63,575km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 4,600 mm 幅: 2,170 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎		
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右ミラーキャップ割れ、ミラーステー錆び有り	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎					
排気	◎		異常ランプ	◎					
マフラー	◎		オーディオ	◎					
ターボ	◎		バックカメラ	/					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎					
ミッション			上物仕様			走行関係			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎		
ギア抜け	◎			/	縞板	エアサス	/		
クラッチ	◎					パワステ	◎		
異音	◎					ハンドル	○	擦れ	
オイル漏れ	○	PTOポンプ、にじみ				燃料タンク	◎	スチール 100L	
リターダ	/								
			デフ						
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
			異音	◎					
			オイル漏れ	◎					
			デフロック	/					

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、室内汚れ、突入防止装置左端及び中央下側破損、右ドア灰皿破損
記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
8	9		
—	—		
8	5	3	4
—	—	—	—
スペア		—	—





タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材: スチール		備考: スペアタイヤ欠損	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車	「92HZ 6k」	平成25年2月

【備考】 ロープフック左右10対後ろ3ヶ、右側工具箱、工具箱蓋歪み、前立て歪み、左縦根太前側ボルト欠損、右リアフェンダー破損、右サイドバンパー下後コーナーパーツ欠損

クレーン/クレーン	ヒアブ

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ