

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年4月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-16557	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,049,505km	450PS/331KW	M/T 7速	エア	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ えぐれ																								
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																								
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																									
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																									
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	メッキカバー欠品																								
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>アルミ 390L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	アルミ 390L			
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	◎	リヤエアサス																														
パワステ	◎																															
ハンドル	○	擦れ																														
燃料タンク	◎	アルミ 390L																														
排気	◎		異常ランプ	○	SCR関連、 車両制御システム トラレラABS	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎										
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	◎																															
マフラー	◎	腐食	オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板															
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/	鉄板																														
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																											
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎							
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	◎																															
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
リターダ	◎																															

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。フロントバンパー左カバー欠品。キャブササアブソーバー左右滲み。エンジンキー2本。デフロック付き。  
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	11			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		295/80R22.5	—
素材: アルミ				備考: フロント・リヤサイズ違い			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-A 「13-25650」	平成30年
【備考】 第5輪荷重11500kg。キャパシティ13000kg。リヤフェンダーゴムすれ・穴あき。左カブラーレール曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ