

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年3月	KQG-SH1EDAG	トラクタ	SH1EDA-13297	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
872.877km	450PS/331KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズ曇り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左前レンズひび
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 左サイドアンダーミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ETC	◎	2.0
排気	◎		異常ランプ	◎		タコグラフ	/	
マフラー	◎		オーディオ	◎		上物仕様		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リアフラス	◎	
ミッション			床材質			エアサス	◎	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	アルミ	/		パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		縞板	/		ハンドル	○	擦れ ハンドルカバー付き
ギア抜け	◎		上物仕様			燃料タンク	○	アルミ 390L、ドレン廻りにしみ
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		上物仕様			異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式	点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、キャビン汚れ、キャブベッド上棚付、サイドマーカー及び作業灯不点灯所有り(LED)、右ドアステップ部メクラパネル欠損
記録簿 有 (H26/6~R6/8)





タイヤ残量			
単位: mm			
10	9		
-	-		
6	5	5	5
-	-	-	-
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	-	-	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
-	-	-	-
スペア	-	-	

素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠損、後輪再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-B [E2-16745]	平成26年2月
【備考】 第5輪荷重:9300kg、PTO、コンプレッサー付き(液体用、掘技研工業、コーション無し)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----