

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年8月	BKG-FC7JKYA	クレーン付平	FC7JKY-14948
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
130,929km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,550 mm 幅: 2,130 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 縞板張り	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内汚れ・キズ。アイドルストップ付。右ドアパネル 凹み有。  
 キャブチルトグリップ腐食割れ。  
 エンジンキー1本 (スベアなし)。  
**記録簿** 有 (H25/8~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	8			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
5	6	6	6	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		14	—	スベア		225/90R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日野自動車	000224	(不明)
【備考】 左右煽りローブ穴5対。リヤ 煽り ローブ穴2ヶ。左煽り曲り。			
クレーン/クレーン	タダノ	ZE304HR 「KA5076」	平成23年8月
【備考】 2.93 t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ