

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	令和 2年2月	2RG-LPR88YN	平ボディ	LPR88Y-7000016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170,265km	175PS/129KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,350 mm 幅: 1,970 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り
 アイドリングストップ付
 左テールレンズひび
 左ドアパネル凹みキズ
 シートデッキ付
 エンジンキー2本、内キーレス付1本
 ※R5/2走行距離: 101,656km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿 有 (R2/3~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パブコ	G8NH 18R	令和 2年
【備考】 煽り3方キズ凹み、左サイドバンパー曲がり、リヤ右フェンダー穴あき、リヤ煽り内張り割れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



- 【外装】 外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ
- 【ボデー内】