

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年3月	QPG-FTR34T2	その他	FTR34-7005519
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
419,163km	260PS/191KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 6,220 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,080 mm 門高: 2,080 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース エアドライヤー下側汚 れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアウィンカー(コー ナリングランプ部)割れ 、左リヤレンズひび
水混入	◎		P/W(運転席)	△	動かない(ヒューズO K)	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	△	動かない(ヒューズO K)	ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ 、左サイドアンダーミ ラーキャップ欠損
燃料漏れ	○	燃料タンク しみあり	坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲り			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 縞板	リーフサス	○	シャックル摩耗
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	○	オイルホース にじみ
異音	◎					ハンドル	◎	擦れ
オイル漏れ	○	ケース ATFクーラーパイプ廻 りにじみ				燃料タンク	◎	スチール 200L しみあり
リターダ	◎	永久磁石式				デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

**特記事項** ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、F右ショックにじみ、車高灯及びサイドマーカー不灯箇所有り(LED)、右テールレンズ割れ、右ドアプロテクター外れ





**記録簿** 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
3	3	2	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	1	—		スペア	265/70R19.5	—	—

素材: スチール 備考: 後輪左内側及び右内外再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
家畜運搬車			
【備考】 コーシジョン不鮮明(メーカー:太陽ボデー? 製造番号?202020 製造月3月)、ロープフック左右17対、ホロ破れ有り、サブフレーム腐食、床板樹脂材中央部(前後方向)亀裂、右側樹脂工具箱、ステンレスサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAX10-1355 「S51106246」	平成26年11月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2400mm、リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーシジョン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	箱修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			