

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	QPG-FR1EXEG	アルミウイング	FR1EXE-13772
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
507.457km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,480 mm 門高: 2,390 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																																	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																		
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ カバー付き</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ カバー付き	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L												
走行関係																																									
点検項目	結果	状態																																							
リーフサス	◎																																								
エアサス	◎	リヤエアサス																																							
パワステ	◎																																								
ハンドル	○	擦れ カバー付き																																							
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																			
デフ																																									
点検項目	結果	状態																																							
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
デフロック	/																																								
マフラー	◎		オーディオ	◎																																					
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																																				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材			
			ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																							
ギア鳴き	◎																																								
ギア抜け	◎																																								
クラッチ	◎																																								
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
リターダ	/																																								
上物仕様																																									
点検項目	結果	状態																																							
床材質	/	木材																																							





特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本、室内エアサスコントローラー収納蓋欠損  
 記録簿 有 (H28/6~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6	6	6	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
4	4	4	4	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
1	3	1	3	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア	2	1	1	スペア	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5

素材: アルミ 備考: 前後サイズ違い、前輪及びスヘアスタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXG-LMABDN 「2TA-6982」	平成28年3月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック10対、前立てフック2ヶ、エアシヨロダ-4列(芦森工業AR-100、16049)、前立て染み有(雨漏れ無し)、庫内キズ汚れ有り、ウイング中央前後シート補修有、右側樹脂工具箱、ステンレスリヤフェンダー、アルミサイドバンパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ