バックカメラ © カラー ´ ターボ / 冷却水吹返 / 電格ミラー / ETC / ミッション タコグラフ / 点検項目 結果 状態 上物仕様 ギア鳴き 結果 点検項目 状態 ギア抜け クラッチ / / 木材、鉄板 床材質 異音 /

デフ 点検項目 結果 状態 オイル漏れ デフロック /

リーフサス /

ェアサス ◎ リヤエアサス

······

パワステ

ハンドル

燃料タンク

特記事項 ウイングスイッチキー2本。

リターダ

記録簿 有(R1/7~R3/1、R5/3~R7/1)

オイル漏れ

リターダ : / :


F	タイヤ残量				
			単位:mm		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
4	0	0	3		
スペア		9			

タイヤサイズ					
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
スペア		275/80R22.5			
素材:スチール	備考:2本亀裂有り				

上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
アルミウイング	日本フルハーフ	DFPTR341A 「P2AJ561」	令和 1年3月			
【備考】ジョロダーレール4列。ジョロダー付き。スタンション穴2ケ。スタンション2本付き。ラッシングレール2段。 90度ストッパー。鳥居型引き出しフック17対。庫内灯6ケ。ウィングスイッチ前後2対。 センターポスト付き。ルーフアッブ機能付き(ウィング上昇幅800mm)。右前ウィングシリンダー油圧ホースにじみ。						
【備考】						
Line of						
i			ļ			

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無				

外装



外装 キズ 外装へこみ **庫内** キズ 庫内へこみ **庫内** 穴あき 床汚れ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ