日付：R06. 07/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0736023

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年5月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-553680

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
300,678km	150PS/110KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：5,500 mm 幅：2,090 mm 高：2,480 mm 門高：2,390 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左アンダーミラーカバー外れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ピニオンシール滲み
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー2本、ボデーキー2本、スマートキー1本、リアステップ曲り、左ブレーキランプレンズヒビ、ナンバー灯不灯、左1・2番目、右1・3番目マーカー球不灯。

記録簿　有（H29/11～R5/4）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
7	7	6	6
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「756F6158」	平成29年5月

【備考】庫内灯2個、90℃ストッパー

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ