日付：R06. 11/15

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1136044

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年9月	TKG-FBA20	冷凍バン	FBA20-521684

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
252,291km	130PS/96KW	A/T　デュオニック	バキューム	長：3,040 mm 幅：1,730 mm 高：1,810 mm 門高：1,770 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	△	動かない
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	音出ない 右スピーカー
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。フロントグリル割れ、ガタ。ナンバー灯欠け。
フロントショックアブソーバー不良。
エンジンキー2本、ボデーキー2本。

記録簿　有（H27/9~R5/9）

タイヤ残量

単位：mm

1	2		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア		2	—

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F133269」	平成25年9月

【備考】断熱材：サイド50mm　リヤ無し。ラッシングレール2段、左サイド扉スライド式、水抜き穴前方1対、庫内灯2ヶ、左前キャスティング割れ。

冷凍機／直結	東プレ	XV22H0C-Q 「F133269」	平成25年9月

【備考】　−5℃設定、　+23.0℃　→　+2.0℃　（1h）　確認。　稼動時間6396h。

垂直ゲート	新明和工業	RE6-13VS 「S40801371」	平成25年

【備考】PG寸法：全長1290mm 全幅1785mm 有効長1050mm 有効幅1660mm。　庫内リモコン付、最大荷重600kg。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ