日付：R07. 01/22

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0137031

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年2月	2PG-FSR90T2	冷凍ウィング	FSR90-7010754

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
165,100km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,210 mm 幅：2,330 mm 高：2,190 mm 門高：2,080 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。
エンジンキー２本、ボデーキー１本、アドブルータンクキー１本。

記録簿　有（R3/2～R6/8）

タイヤ残量

単位：mm

	3	7	
	—	—	
4	4	5	6
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	「19W-11345」	令和 1年11月
【備考】断熱：リヤ70mm・サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯4個。水抜き穴4箇所。フェリーフック2対。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS70DZC 「1696402424」	令和 1年
【備考】-30℃設定　+13.7℃　→　-5.5℃　確認（1ｈで）。稼働時間1078ｈ。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ