日付：R06. 07/17

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0536058

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年6月	TPG-FEA20	ドライバン	FEA20-550800

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
102,109km	130PS/96KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：4,260 mm 幅：1,770 mm 高：1,930 mm 門高：1,730 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	サイド: 左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れキズ
エンジンキー2本　ボディキー3本　キーレスリモコン1ケ（使用不可）

記録簿　有（R1/6~R5/6）

タイヤ残量

単位：mm

	4	2	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア		2	—

タイヤサイズ

	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—

素材：スチール　備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	766N5960	平成29年

【備考】ラッシングレール2段　庫内灯3ケ　左スライド式サイド扉　リヤ扉シャッター一式　シャッター開き時高さ1850mm

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ