日付：R06. 07/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0536129

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
極東	平成21年1月	KA2866-2	粉粒運搬車	福［91］929福

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	○	カメラのみトラクタ連結用（動作未確認）
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 バックランプ、ナンバーランプ不灯

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

—	—	—	—
7	7	7	7
6	8	9	9
スペア	6	—	

タイヤサイズ

—	—	—	—
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール　備考：1軸目4本スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車／セミトレーラー	極東開発工業	KA2866-2 「08J130206N」	平成20年

【備考】品名フライアッシュ、最大積載量21400kg、26.75立米、最高使用圧力0.88MPa、3室、電動アウトリガー（動作未確認）

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
	確認済	中	









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ