日付：R06. 07/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0636014

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年3月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7002287

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
995,125km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,690 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,580 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）、オイルパン オイルプレッシャースイッチ、エレメントブロック、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	トップカバー にじみ
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	『冷却水不足』の表示、水量は減っていない
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ 、 デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 擦れ シートカバー破れ
ヘッドライト	◎	LED フォグ付き
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、アンダーミラーカバーメッキ剥げ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	○	2軸目シリンダ、にじみ
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DP588」	平成30年1月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4個、引出しフック9対、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、左右貫通工具箱、右ステンレス工具箱、左樹脂工具箱、庫内汚れ小傷有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項　R5/03月：816035Km時ターボ(リンク品)交換済み、リモコン付きエンジンキー１本、エンジンキー１本、燃料タンクキー4本、ボディキー３本

記録簿　有（H30/6～R6/3）

タイヤ残量

単位：mm

	10	9	
	9	9	
10	9	9	9
10	10	10	11
スペア		11	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：スペア以外スタッドレス、スペアスチールホイル

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ