日付：R06. 07/16

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0636081

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 東急 | 平成20年5月 | | 平ボディ | TF36H2C3-81453 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| | | | エアー | 長：9,500 mm 幅：2,480 mm<br>高: mm 門高： mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ／ | |
| オイル混入 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| 水混入 | ／ | |
| 水漏れ | ／ | |
| 燃料漏れ | ／ | |
| 排気 | ／ | |
| マフラー | ／ | |
| ターボ | ／ | |
| 冷却水吹返 | ／ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ／ | |
| ギア抜け | ／ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| リターダ | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ／ | |
| スターター | ／ | |
| オルタネーター | ／ | |
| P/W（運転席） | ／ | |
| P/W（助手席） | ／ | |
| 坂道発進装置 | ／ | |
| 異常ランプ | ／ | |
| オーディオ | ／ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ／ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / | 木材 、 鉄板 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ／ | |
| ヘッドライト | ／ | |
| ウィンカー | △ | 後：左割れ<br>サイド：左割れ |
| ワイパー | ／ | |
| ミラー | ／ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ／ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ／ | |
| ハンドル | ／ | |
| 燃料タンク | ／ | |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| デフロック | ／ | |

| 上物仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| セミトレーラー平 | 東邦車輌 | TF36H2C3 | 平成20年4月 |
| 【備考】スタンション穴34ケ。前方脱着式工具箱。床板剥がれ穴あき有。床面地上高1415mm。 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|---|---|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | |

特記事項 ABSランプ点灯　エアー漏れ、アウトリガーブラケット割れ

記録簿　有（H24/4、H25/4、H27/4～R5/6）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| スペア | — | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| — | — | — | — |
| スペア | | 11R22.5 16PR | — |

素材：スチール　備考：スペアタイヤ残量 0mm












【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|