日付：R06. 07/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0636049

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年11月	TKG-FD9JLAA	平ボディ	FD9JLA-18899

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
313,461km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,110 mm 幅：2,130 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブルーフパネル凹み
キャブ内 傷･汚れ 有り　運転席側フロアカーペット破れ
エンジンキー３本
※R5/01月：走行292,026km時クラッチOH済。

記録簿　有（H29/5~R5/6）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11		
	—	—		
11	11	11	11	
—	—	—	—	
スペア	7	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「16922526」	平成28年
【備考】煽り３方開　セイコーラック１対　ロープフック サイド１４対/リヤ３ヶ所　ロープ穴 サイド５対　床フック４対			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ