日付：R06. 07/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：入庫予定

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	SDG-FC9JKAP	クレーン付平	FC9JKA-23656
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
42,824km	190PS/140KW	A/T　5速	エアー	長：5,400 mm 幅：2,140 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ汚れ。キャブルーフへコミ。
エンジンキー３本。

記録簿　有（R1/5～R6/2）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー		
【備考】アオリロープ穴３対、左右アオリ曲がり有り、前立て板外れ穴あき、床補修跡。			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G102489」	平成29年7月
【備考】2.93ｔ、ブーム４段、フックイン、ラジコン付、アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ