日付：R06. 07/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：入庫予定

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	TKG-FD9JPAA	アルミウィング	FD9JPA-10239

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
696,791km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：7,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,510 mm 門高：2,430 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ コンプレッサー側出口
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	パネルバックライト不灯
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID フォグ付き
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	アームガタ
ミラー	○	左ミラーキャップ欠損

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 250L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDPB-MJAAQG 「2KZ6213-08」	平成26年9月

【備考】ラッシングレール1段、庫内灯4ケ、引き出しフック7対、右側ステンレス工具箱、ステンレスリヤフェンダー、左サイドバンパープラケット一箇所欠損

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

特記事項　エンジンキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキー1本、突入防止装置左右プロテクター欠損、スピードリミッター装置(90km/hで作動)、陸送ドライバー情報)、

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
9	9	9	8
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ