日付：R06. 09/11

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0936032

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年1月	BDG-XZU308M	Wキャブ平	XZU308-1004728

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
176,770km	116PS/85KW	A/T　6速	バキューム	長：2,030 mm 幅：1,630 mm 高：370 mm 門高：1,170 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース ノズルシール、エレメントブロック廻り、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	○	サイドカバー にじみ
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり
バックカメラ	／	
電格ミラー	△	不動
ETC	○	標準 本体固定不良(動作OK)
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲン レンズ濁り
ウィンカー	○	右テールレンズヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラーカバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 60L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー１本、盗難防止キー1ケ、室内汚れ、F左ショックにじみ

記録簿　有 ()

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
5	5	4	4
—	—	—	—
スペア		10	—

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成20年1月
【備考】ロープフック左右4対、作業灯3ケ(1ケ不灯)、前立てロープ掛け2ケ、床面補修板張り			
パワーゲート／垂直ゲート／アーム式	極東開発工業	S801-1SRT2 「07T111510」	平成19年
【備考】最大昇降質量800kg、全長1230mm、全幅1490mm、有効幅1360mm、キャスターストッパー迄1030mm、パワーゲートユニット廻りにじみ			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ