日付：R06. 11/22

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0736208

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年8月	SKG-FEA50	クレーン付平	FEA50-501170
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
41,355km	150PS/110KW	M/T　5速	バキューム	長：3,720 mm 幅：1,760 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、オイルパン滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	カバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左アンダーミラー取付 割れ、キズ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー1本、左サイドバンパー曲り、腐食穴有。

記録簿　有（H25/8~R5/10）

タイヤ残量

単位：mm

	2	1		
	—	—		
6	6	5	6	
—	—	—	—	
スペア		8	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	DE34-62R 「0201」	平成23年
【備考】煽りロープ穴3対、ロープフック9対、リアロープフック4ケ、荷台錆・キズ有、左前サブフレーム、リア煽り左右腐食穴有。			
クレーン／クレーン	ユニック	URV263 「F329612」	平成23年7月
【備考】吊り上げ荷重2.6t、ブーム3段、フックイン、3方開、標準アウトリガー			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ