日付：R06. 09/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0936066

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-FD7JLAG	冷凍バン	FD7JLA-23421

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
393,399km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,180 mm 幅：2,260 mm 高：2,060 mm 門高：2,050 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカケース後部滲み ベンチレーターホース漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ 有り
エンジンキー２本　ボディキー１本　後部シャシフレーム間 物入キー３本

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	0	1		
	—	—		
0	2	2	1	
—	—	—	—	
スペア		2	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF7（R-MVSGLF7Q306425）「E5E7026」	平成29年
【備考】断熱材 サイド７５㎜／リヤ５０㎜　観音式サイド扉　ラッシングレール２段　パレティナガイド　エアリブ ジョロダーレーン４列　水抜き穴 前方２ヶ所　ＬＥＤ庫内灯２個　９０度ストッパー１対			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A「726400333BL」	平成29年
【備考】ﾏｲﾅｽ３０.０℃設定　１ｈで３１.６℃→６.０℃確認　積算運転時間６７２１ｈ			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA「171038522N」	平成29年
【備考】ラジコン　庫内リモコン　キャスターストッパー　全長１５７０㎜ 全幅２２３５㎜　有効長１３５０㎜ 有効幅２２００㎜ 最大昇降能力１０００kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ