日付：R06. 11/22

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1036131

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0015941

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
77,531km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長：3,090 mm 幅：1,600 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 80L　凹み有。

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】床二重張り（割れ・削れ有）。煽り内張割れ。リヤ煽り曲り（閉まり悪い）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。アイドリングストップ付。ウォッシャータンク蓋割れ。キャブルーフ凹み。
エンジンキー3本。

記録簿　有（H29/7～R5/10）









タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—

素材：スチール　　備考：

【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ