日付：R06. 12/18

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1236063

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年9月	QPG-CD5ZA	アルミウィング	JNCMM60C8HU023382
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
528,639km	380PS/279KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,620 mm 幅：2,410 mm 高：2,470 mm 門高：2,400 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ カバー付
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。蛍光灯レンズ割れ。
エンジンキー3本・ボデーキー1・尿素タンクキー1本・キーレスリモコン1ケ。

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

9	9		
—	—		
0	0	0	0
5	3	0	1
スペア		0	—

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：アルミ　　備考：スペアー再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DY691」	平成29年

【備考】鳥居型引出しフック9対。ラッシングレール3段（下側後付け）。庫内灯4ケ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ