日付：R06. 12/18

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1236062

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 1年9月	2PG-CD5CA	アルミウィング	JNCMB02C0JU027321

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
263,988km	390PS/287KW	A/T　エスコット	エアー	長：9,600 mm 幅：2,370 mm 高：2,480 mm 門高：2,390 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本、ボデーキー1本、燃料タンクキー4本、尿素タンクキー1本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

		0	0
		—	—
0	0	0	0
0	0	5	0
スペア		2	—

◤ タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：リヤタイヤ8本再生タイヤ、スペアパンク。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-10004」	令和 1年

【備考】ラッシングレール3段（1段目後付け）。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ケ。
庫内左内張り補修跡あり。右門口下側凹みヒンジ曲がり（開閉重い）。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ