日付：R06. 12/26

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1236087

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年2月	TKG-FC9JGAP	高所作業車	FC9JGA-10622

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
79,360km	190PS/140KW	M/T　6速	バキューム	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	点検不可 電源入らず
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、キズ。
エンジンキー3本。
※R2/1月：走行距離:52,224kmクラッチOH済。

記録簿　有（H28/1、H30/1、R2/1～R5/11）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	—	—	
12	12	12	12
—	—	—	—
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-270-2-31520 「371121」	平成25年2月

【備考】作業床最大地上高27.0m。最大作業半径15.4m。最大積載荷重200kg又は2名。ブーム4段。ＡＣ100Ｖ取入口付。
アクメーター4181ｈ。バケット内寸 1,200㎜×710㎜×900㎜。作業灯1ケ。バケットＡＣ100Ｖ取出口付。バケット傷、凹み有。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ