日付：R06. 12/28

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1236115

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年1月	QDG-PW39L	平ボディ	JNCL0F1D9GU002554
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
541,154km	280PS/205KW	M/T　6速	エアー	長：5,710 mm 幅：2,250 mm 高：275 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール、 サイドカバー 滲み
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	○	動き悪い OPEN側スイッチ接触 不良
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	名古屋ボデー		平成28年
【備考】煽り３方開　セイコーラック１対　床フック１６対　スタンション穴２４ヶ所　作業灯１個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　エア漏れ　キャブ左ステップ割れ
キャブ内 傷･汚れ 有り
エンジンキー１本

記録簿　有（H29/1～R2/12、R4/1～R6/1）

タイヤ残量

単位：mm

	○	○	
	—	—	
○	○	○	○
○	○	○	○
スペア		—	—

タイヤサイズ

	255/70R22.5	255/70R22.5	
	—	—	
255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5
255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5	255/70R22.5
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：スペアー無