日付：R07. 01/30

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0137072

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年4月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-501977

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
382,722km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,630　mm 幅：2,410　mm 高: 2,640　mm 門高：2,550 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアドライヤー汚れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバーキズ

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	カバー付き
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「829A2522」	平成30年2月

【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対、ステンレス工具箱1ケ、床キズ・汚れ、庫内内張りキズ・凹み有、観音扉内凹み・内枠割れ箇所・補修跡有。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項 スマートキー１本、ボデーキー１本（固着）、左サイドステップ割れ、リヤ左タイヤフェンダー曲り。

記録簿　有（H31/4～R6/4）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	9	6	
3	4	5	6
7	8	9	8
スペア		4	—

◤ タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　　備考：









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ