日付：R07. 03/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337006

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-131230

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
127,051km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,180 mm 幅：2,320 mm 高：2,060 mm 門高：2,030 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I 型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り
エンジンキー2本、ボディキー4本

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
6	3	3	5
—	—	—	—
スペア		13	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V036J84-01」	
【備考】断熱リヤ75㎜、サイド50㎜、ジョロダーレール4列、ラッシングレール2段、水抜き穴前後2対、庫内灯3ケ、90度ストッパー、片開き式サイド扉、門口左下部凹み			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-02	令和 4年
【備考】マイナス30℃設定、＋3℃　→　-14.8℃　確認（1h）、稼働時間1704h			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211006210」	令和 4年
【備考】PG寸法 全長1555㎜、全幅2180㎜、有効長1290㎜、有効幅2115㎜、最大荷重1000kg、庫内リモコン、ラジコン付			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ