日付：R07. 04/03

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337136

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年1月	2KG-FVZ60U2	セルフクレーン	FVZ60-7000561

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
117,381km	310PS/228KW	M/T　H/L　9速	エアー	長：6,330 mm 幅：2,350 mm 高：570 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、 鉄板 床中央鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	リクライニングレバー破損
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	ハンドルカバー付き
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本（内1本キーレス付き）、アドブルータンクキー2本

記録簿　有（R4/1～R7/1）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
5	4	3	4
5	4	4	6
スペア		11	—

タイヤサイズ

	275/70R22.5	275/70R22.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		255/70R22.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平			
【備考】ロープフック8対、作業灯2ヶ、引出しフック11対、前壁工具掛け、歩み板、リヤ煽り高さ280mm			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZX504SLPHRSA「PA4433」	令和 2年10月
【備考】4段ブーム、2.93t吊り、フックイン、ハイジャッキ、ラジコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	剥れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ