日付：R07. 03/14

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337044

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年2月	2PG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-520509

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
93,505km	394PS/290KW	M/T　7速	エアー	長：5,090 mm 幅：2,180 mm 高：500 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 、デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	△	センターワイパーウォッシャーホース切れ
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2ケ、ドアキー2本、突入防止装置取付ボルトー部欠損、キャブルーフ色褪せ

記録簿　有（R6/2）

タイヤ残量

単位：mm

	0	0	
	—	—	
4	3	5	4
1	3	4	3
スペア		3	—

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール　備考：後輪再生タイヤ、後輪プライ数違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「20U070005F」	令和 2年7月
【備考】自重計、電動コボレーン、前立て作業灯2ケ、前立てシート載せ、前立て外側スコップ掛け、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ