日付：R07. 04/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337072

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	LKG-FK65FZ	アルミウィング	FK65FZ-550409

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
393,867km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,760 mm 幅：2,380 mm 高：2,410 mm 門高：2,310 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 、 擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：右割れ 、 左割れ 左右テールレンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本、ボデーキー2本、燃料タンクキー2本
左右フォグランプレンズ水入り

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	8	9	
	—	—	
5	5	7	7
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアタイヤ無し

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「219C3843」	平成24年1月

【備考】ラッシングレール2段、引出しフック7対、庫内灯3ヶ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有







【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ