日付：R07. 04/19

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：入庫予定

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0016442

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
96,452km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長：2,990 mm 幅：1,610 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー3本、ボデーキー2本。

記録簿　有（R2/12、R3/3、R4/6、R6/6、R6/12）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F172935」	平成29年5月
【備考】断熱：リヤ100mm・サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯1ケ。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-N	平成29年5月
【備考】-30℃設定　+25℃　→　-14℃　確認（1ｈ）。稼働時間3622ｈ。スタンバイケーブル付。エバ下高さ1540mm。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ