日付：R07. 04/19

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：入庫予定

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年11月	2PG-FU84VZ	冷凍バン	FU84VZ-500084

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,395km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,420　mm 幅：2,270　mm 高：2,230　mm 門高：2,220 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ Ⅱ形キーストン

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 アイドリングストップ付。
スマートキー2ケ、ドアキー2本、ボデーキー4本。

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
13	13	13	13
13	13	13	13
スペア		13	—

◤ タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V008L20」	令和 6年
【備考】断熱材：サイド75mm リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4例（ジョロダー付）。 左サイド扉観音式。水抜き穴前方1ヶ後方２ケ。庫内灯５ケ。間仕切り付。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SC-CNC 「483700513BL」	令和 6年
【備考】エバ下高さ2020mm。　-35℃設定　+17.1℃　→　-16.0℃　（1ｈ）　確認。　稼動時間2h。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ