日付：R06. 09/03

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0836086

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年8月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-117706

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
298,727km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーステーキャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W102F70-05」	令和 2年
【備考】煽り2方開　セイコーラック1対　ラッシングレール2段　引出しフック5対　LED庫内灯3本			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T100354N」	令和 2年
【備考】庫内リモコン　キャスターストッパー　全長2340㎜ 全幅1575㎜　有効長2300㎜ 有効幅1385㎜			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項 キャブ内 傷･汚れ 有り
エンジンキー3本

記録簿　有（R4/7、R5/7）

タイヤ残量

単位：mm

	2	2	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ