日付：R06. 07/28

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0736213

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年1月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-127613

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,888km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	LED フォグ付き
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーキャップ欠損

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本

記録簿　有（R4/5、R6/5）

タイヤ残量

単位：mm

	11	10	
	—	—	
11	9	11	11
—	—	—	—
スペア		13	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W090H39-01」	令和 3年
【備考】ラッシングレール2段　引出しフック5対　アルミサイドバンパー　庫内傷汚れ有り　左アオリ下端曲り有り			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2111002560」	令和 3年
【備考】全幅 2,390mm 全長 1,550mm 有効幅 2,300mm キャスターストッパー迄1,400mm 最大昇降質量 1,000kg 庫内リモコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ