日付：R06. 07/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0736017

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年4月	TRG-NPR85AN	アルミウィング	NPR85-7068777-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
393,356km	150PS/110KW	A/T　スムーサー　6速	バキューム	長：4,300 mm 幅：2,090 mm 高：2,240 mm 門高：2,140 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　左テールランプレンズ割れ
キャブ内 傷･汚れ 有り
エンジンキー２本（内､キーレス付１本）　ボディキー２本

記録簿　有（R1/11～R5/8）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
5	5	7	4
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「749C7408」	平成29年

【備考】煽り２方開　セイコーラック１対　ラッシングレール２段　引出しフック５対　ＬＥＤ庫内灯２個

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ