日付：R06. 10/26

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1036105

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年10月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0031461-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
88,259km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,500 mm 幅：2,080 mm 高：2,170 mm 門高：2,100 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	△	LED 左取付部割れ、ガタ有
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、アイドリングストップ付。
エンジンキー３本、ボデーキー4本。
※R5/11　走行距離:56,297km時クラッチOH

記録簿 有（R4/10、R5/10、R5/11）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V035G50-03」	令和 2年
【備考】ラッシングレール２段、左サイド扉スライド式、90度ストッパー、庫内灯3ケ。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6484N 「TTS200919258」	令和 2年
【備考】ＰＧ寸法：全長1170mm、全幅1980mm、有効長1010mm、有効幅1910mm、最大荷重1000ｋｇ。 ラジコン付、庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ