日付：R06. 11/13

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1136024

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年2月	QPG-CG5ZA	アルミウィング	JNCMM60G1HU025879-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
536,026km	380PS/279KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,650 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,560 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DY284」	平成30年
【備考】引出しフック9対。ラッシングレール２段。庫内灯4ケ。渡し板付。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T060389N」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1575mm・全幅2290mm・有効長1260mm・有効幅2215mm。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項　キャブ内キズ･汚れ。
エンジンキー1本（スペアー無）。ボデーキー1本。キーレスリモコン1ケ。

記録簿　有（R6/6）

タイヤ残量

単位：mm

	6	5	
	2	3	
1	0	0	0
0	0	0	0
スペア		4	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ