日付：R07. 01/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0137036

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131479-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,466km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本(シリンダー固着、開状態)、サイドマーカー及びタイヤ灯不灯箇所有り(LED)

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

8	8		
—	—		
8	9	8	7
—	—	—	—
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J50」	令和 4年11月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引出しフック5対、庫内キズ汚れ有、アルミサイドバンパー、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211005342」	令和 4年11月
【備考】全幅2,450mm、有効幅2,310mm、全長1,555mm、キャスターストッパー迄1,400mm、最大昇降質量1,000kg、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	剥れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ