日付：R06. 11/13

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1136028

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2DG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101021-B

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
769,564km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,500 mm 幅：2,280 mm 高：2,300 mm 門高：2,300 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルキャチャータンク滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ビニオンシール、キャリア取付面滲み
デフロック	／	

特記事項 リモコンキー１本、エンジンキー１本、ドアキー1本、ボデーキー１本、左サイドドアキー１本

記録簿　有（R3/12、R4/4、R6/5）

タイヤ残量

単位：mm

	6	5	
	—	—	
3	4	4	4
9	10	9	10
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：2軸目スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V024D13-11」	平成30年1月

【備考】左サイドドア観音扉(前後2ケ所)、フェリーフック、ラッシングレール2段、ジョロダー
4列、水抜き穴4ケ、LED庫内灯5ケ、庫内キズ・凹み・汚れ有。

冷凍機	サーモキング	UT1200SR	平成30年

【備考】-29℃設定（約1H後、29.1℃→7.3℃）

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	剥れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ