

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年1月	2RG-XZU710M	アルミウイング	XZU710-0033984-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
62,726km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,430 mm 幅: 2,090 mm 高: 2,210 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	○	クランクシール(フロント、リヤ) 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/				
ミッション			ETC	/		パワステ	◎				
			点検項目	結果	状態	ハンドル	◎				
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L			
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ					
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態						
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎				
オイル漏れ	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎				
リターダ	/					点検項目	結果	状態	デフロック	/	

特記事項 スマートキー2本、ドアキー2本、ボデーキー2本、左サイドバンパー曲り、車高灯前左右破損。
 ※R6/11走行距離60,061km時クラッチOH(記録簿有)
 記録簿 有 (R6/1、R6/11)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
0	7	7	0	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/70R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W087H34」	令和 4年1月

【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引出しフック5対、ステンレス工具箱、観音扉左当てゴム欠損、庫内床キズ、庫内煽りキズ・凹み、穴開き有

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ