

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年2月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7019929-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
282.144km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,680 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,570 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	ワイパー付き。																					
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td>カバー付き。</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎	カバー付き。	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	◎	リヤエアサス																											
パワステ	◎																												
ハンドル	◎	カバー付き。																											
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L																											
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎							
デフ																													
点検項目	結果	状態																											
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
デフロック	◎																												
マフラー	◎		オーディオ	◎																									
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																								
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																									
ミッション			ETC																										
点検項目	結果	状態	上物仕様																										
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態																								
ギア抜け	◎		床材質	/	木材																								
クラッチ	◎																												
異音	◎																												
オイル漏れ	◎																												
リターダ	◎																												

特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー2本、エンジンキー1本、ボデーキー3本、燃料タンクキー前後2本ずつ。
 記録簿 有 (R4/4~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	6	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		8	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KQ942」	令和 3年10月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引出しフック9対、ステンレス工具箱、観音扉左内側下、凹み・曲り有、庫内、床汚れ、内張り割れ、煽り、内張りキズ・欠け箇所・汚れ・凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】