

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年4月	2RG-FEB50	ドライバン	FEB50-600690	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
25,209km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,510 mm 高:2,270 mm	幅:2,080 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。左リヤリフレクター割れ。
スマートキー2個、ボディキー2本、燃料タンクキー2本。

記錄簿 有 (R6/3)

タイヤ残量

単位: mm

5	5		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V071J23-02」	令和 5年
【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉（スライド式）。庫内灯2ヶ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21001F-B3MFA2 「22T128116N」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1570mm 全幅2120mm 有効長1280mm 有効幅1975mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

The diagram shows a side profile of a truck on a blue grid background. The truck consists of a cab, a long chassis, and two wheels. Labels in Japanese identify various components:

- 外装キズ** (Exterior Scratch) - Located at the top left of the cab, above the front wheel, above the middle section of the chassis, and at the top right of the rear.
- 外装へこみ** (Exterior Dent) - Located below the front wheel and below the middle section of the chassis.
- 外装キズ** (Exterior Scratch) - Located below the middle section of the chassis.
- 曲がり** (Bent) - Located below the front wheel.
- 外装キズ** (Exterior Scratch) - Located below the rear wheel.

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------