

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年7月	TKG-FK64F	アルミウイング	FK64F-595046
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
194,263km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID フォグ付き
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース、 シリンダヘッド にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、ボデーキー1本、室内ヤニ汚れ
 ※R6.6/15: 走行194,256km時クラッチOH済。
 記録簿 有 (R1/6~R6/6)

タイヤ残量			
単位: mm			
9	10		
—	—		
2	4	3	3
—	—	—	—
スベア	6	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「769C9727」	平成29年6月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、アルミサイドバンパー、左側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ